

**SECTION 1. IDENTIFICATION**

|                                                                           |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                                                            | : Sika® Colorplete®                                                                            |
| Autres moyens d'identification                                            | : Donnée non disponible                                                                        |
| Nom de la compagnie                                                       | : 601, avenue Delmar<br>Canada<br>Pointe-Claire, QC H9R 4A9<br>Sika Canada Inc.<br>www.sika.ca |
| Téléphone                                                                 | : (514) 697-2610 / 1 (800) 933-7452                                                            |
| Fac-similé                                                                | : (514) 694-2792                                                                               |
| Adresse de courrier électronique                                          | : ehs@ca.sika.com                                                                              |
| Numéro de téléphone en cas d'urgence                                      | : CANUTEC (frais virés) (613) 996-6666 (24 hours)                                              |
| Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation | : Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique du produit.                        |

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux**

|                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Corrosion de la peau                                                | : Catégorie 1C                        |
| Dommages oculaires graves                                           | : Catégorie 1                         |
| Sensibilisation de la peau                                          | : Catégorie 1                         |
| Cancérogénicité (Inhalation)                                        | : Catégorie 1A                        |
| Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique  | : Catégorie 3 (Appareil respiratoire) |
| Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition répétée | : Catégorie 1 (Poumons)               |

**Éléments étiquette SGH**



Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H350 Peut provoquer le cancer par inhalation.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Déclarations sur la sécurité :

**Prévention:**

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P260 Ne pas respirer les poussières.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.  
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.  
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.  
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Entreposage:**



P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P405 Garder sous clef.

**Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Étiquetage supplémentaire**

Il n'y a pas d'ingrédients de toxicité aiguë inconnue utilisée dans un mélange à une concentration  $\geq 1\%$ .

**Autres dangers**

Inconnu.

**SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

Substance/mélange : Mélange

**Composants**

| Nom Chimique                            | No. CAS    | Classification                                                                   | Concentration (% w/w) |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ciment Portland, produits chimiques     | 65997-15-1 | Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335 | $\geq 30 - < 60$      |
| Quartz SiO <sub>2</sub> $>5\mu\text{m}$ | 14808-60-7 | Carc. 1A; H350i<br>STOT RE 1; H372<br>STOT SE 3; H335                            | $\geq 10 - < 30$      |

La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

**SECTION 4. PREMIERS SOINS**

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Consulter un médecin après toute exposition importante.
- En cas de contact avec la peau : Ôter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
Un traitement médical immédiat est nécessaire car les corrosions cutanées non traitées donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.
- En cas de contact avec les yeux : L'aspersion des yeux, même par de petites quantités, suffit à provoquer des lésions irréversibles et la cécité.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.



|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |   | Retirez les lentilles de contact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| En cas d'ingestion                                         | : | Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.                                                                                                                                                                                                                              |
| Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés | : | Les dommages à la santé peuvent être retardés.<br>effets corrosifs<br>effets irritants<br>effets sensibilisants<br>Toux<br>Troubles respiratoires<br>Réactions allergiques<br>Dermatite<br>Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Provoque de graves lésions des yeux.<br>Peut irriter les voies respiratoires.<br>Peut provoquer le cancer par inhalation.<br>Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.<br>Provoque de graves brûlures. |
| Avis aux médecins                                          | : | Traiter de façon symptomatique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyen d'extinction approprié                       | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.                                                                                                                                   |
| Autres informations                                | : | Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |
| Équipement de protection spécial pour les pompiers | : | En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.                                                                                                                                                                        |

---

## SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

|                                                                             |   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : | Utiliser un équipement de protection personnelle.<br>Éviter l'inhalation de la poussière.<br>Refusez l'accès aux personnes non protégées.                                                     |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales. |



Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Ramasser et évacuer sans créer de poussière.  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

## SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Éviter la formation de poussière.  
Fournir une ventilation aspirante adéquate aux endroits où la poussière se forme.

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter la formation de particules inhalables.  
Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir le chapitre 8).  
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
Équipement de protection individuelle, voir la section 8.  
Les personnes qui ont souffert de problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, d'allergies, de maladies respiratoires chroniques ou répétées ne devraient jamais être employées lors d'opérations dans lesquelles ce mélange est utilisé.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone où se fait l'application.  
Suivez les mesures d'hygiène standards lors de la manipulation des produits chimiques.

Conditions de stockage sûres : Garder dans le contenant original.  
Conserver dans un endroit bien ventilé.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Stocker conformément à la réglementation locale.

Matières à éviter : Produits explosifs  
Agents d'oxydation  
Gaz toxiques  
Produit dangereux lorsqu'il est mouillé  
Solides inflammables  
Peroxydes organiques  
Liquides toxiques  
Substances spontanément combustibles

D'autres informations sur la stabilité du stockage : Conserver dans un endroit sec.  
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications.

## SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants | No. CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admise | Base |
|------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|            |         |                                    |                                               |      |



|                                     |            |                                          |                      |           |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                     |            |                                          | sible                |           |
| dioxyde de silicium                 | 7631-86-9  | TWA (Matières particulaires respirables) | 0.025 mg/m3 (Silice) | CA AB OEL |
| Ciment Portland, produits chimiques | 65997-15-1 | TWA                                      | 10 mg/m3             | CA AB OEL |
|                                     |            | TWA (Respirable)                         | 1 mg/m3              | CA BC OEL |
|                                     |            | VEMP (poussière respirable)              | 5 mg/m3              | CA QC OEL |
|                                     |            | VEMP (poussière totale)                  | 10 mg/m3             | CA QC OEL |
|                                     |            | TWA (Fraction respirable)                | 1 mg/m3              | ACGIH     |
| Quartz SiO <sub>2</sub> >5µm        | 14808-60-7 | TWA (Matières particulaires respirables) | 0.025 mg/m3          | CA AB OEL |
|                                     |            | LMPT (Fraction respirable)               | 0.1 mg/m3            | CA ON OEL |
|                                     |            | VEMP (poussière respirable)              | 0.1 mg/m3            | CA QC OEL |
|                                     |            | TWA (Respirable)                         | 0.025 mg/m3 (Silice) | CA BC OEL |
|                                     |            | TWA (Respirable)                         | 0.025 mg/m3          | CA BC OEL |
|                                     |            | TWA (Respirable)                         | 0.025 mg/m3 (Silice) | CA BC OEL |
|                                     |            | TWA (Fraction respirable)                | 0.025 mg/m3          | ACGIH     |
|                                     |            | TWA (Fraction respirable)                | 0.025 mg/m3 (Silice) | ACGIH     |
|                                     |            | TWA (Fraction respirable)                | 0.025 mg/m3          | ACGIH     |
|                                     |            | TWA (Fraction respirable)                | 0.025 mg/m3 (Silice) | ACGIH     |
| Dioxyde de titane                   | 13463-67-7 | TWA                                      | 10 mg/m3             | CA AB OEL |
|                                     |            | TWA (Poussière totale)                   | 10 mg/m3             | CA BC OEL |
|                                     |            | TWA (fraction de poussière inhalable)    | 3 mg/m3              | CA BC OEL |



|  |  |                            |                                |           |
|--|--|----------------------------|--------------------------------|-----------|
|  |  | VEMP<br>(poussière totale) | 10 mg/m3                       | CA QC OEL |
|  |  | TWA (Fraction respirable)  | 2.5 mg/m3<br>(Oxyde de titane) | ACGIH     |
|  |  | TWA (Fraction respirable)  | 0.2 mg/m3<br>(Oxyde de titane) | ACGIH     |

**Particules de poussière(s) nuisible(s)**

| Type d'exposition   | Type de valeur | Paramètres de contrôle | Base     |
|---------------------|----------------|------------------------|----------|
| total dust          | TWA            | 15 mg/m3               | OSHA Z-3 |
| respirable fraction | TWA            | 5 mg/m3                | OSHA Z-3 |

**Mesures d'ordre technique**

: L'utilisation d'une ventilation adéquate devrait suffire pour limiter l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques. Si l'utilisation de ce produit génère de la poussière, des émanations, des gaz, des vapeurs ou une suspension dans l'atmosphère de gouttelettes microscopiques, utilisez une enceinte d'isolement, un système de ventilation par aspiration à la source ou toute autre mesure d'ingénierie convenable pour limiter l'exposition des travailleurs aux limites obligatoires de dose.

**Équipement de protection individuelle****Protection respiratoire**

: Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air approuvée par NIOSH, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.

La classe de filtre de l'appareil respiratoire doit convenir à la concentration maximale prévue du contaminant (gaz/vapeur/aérosols/particules) pouvant se dégager lors de la manipulation du produit. Si cette concentration est dépassée, utiliser un appareil autonome de protection respiratoire.

**Protection des mains**

: Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des gants résistants aux produits chimiques conformes aux normes et règles approuvées doivent être portés en tout temps lorsqu'on manipule les produits chimiques.

**Protection des yeux**

: Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des lunettes protectrices conformes aux normes et règles approuvées doivent être portées.

**Protection de la peau et du corps**

: Choisir un protecteur corporel selon son type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.

**Mesures d'hygiène**

: Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.



Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.  
Enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les zones à manger.  
Se laver à fond après manipulation.  
Éviter l'inhalation de la poussière.

---

**SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aspect                                                                | : poudre                |
| Couleur                                                               | : divers                |
| Odeur                                                                 | : aucune                |
| Seuil de l'odeur                                                      | : Donnée non disponible |
| pH                                                                    | : Sans objet            |
| Point/intervalle de fusion /<br>Point de congélation                  | : Donnée non disponible |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : Donnée non disponible |
| Point d'éclair                                                        | : Sans objet            |
| Taux d'évaporation                                                    | : Donnée non disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                                          | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : Donnée non disponible |
| Pression de vapeur                                                    | : Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative                                            | : Donnée non disponible |
| Densité                                                               | : Sans objet            |
| Solubilité                                                            |                         |
| Solubilité dans l'eau                                                 | : insoluble             |
| Solubilité dans d'autres solvants                                     | : Donnée non disponible |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau)                                | : Donnée non disponible |
| Température d'auto-inflammation                                       | : Donnée non disponible |
| Température de décomposi-                                             | : Donnée non disponible |



|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| tion                                         |                         |
| Viscosité                                    |                         |
| Viscosité, dynamique                         | : Donnée non disponible |
| Viscosité, cinématique                       | : Sans objet            |
| Propriétés explosives                        | : Donnée non disponible |
| Propriétés comburantes                       | : Donnée non disponible |
| Teneur en COV (Composés organiques Volatils) | : 0 g/l                 |

---

## SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.   |
| Stabilité chimique                   | : Ce produit est chimiquement stable.                                                |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Stable dans les conditions recommandées de stockage.                               |
| Conditions à éviter                  | : Donnée non disponible                                                              |
| Produits incompatibles               | : Donnée non disponible                                                              |
| Produits de décomposition dangereux  | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications. |

---

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Non répertorié selon les informations disponibles.

### **Corrosion et/ou irritation de la peau**

Provoque de graves brûlures.

### **Lésion/irritation grave des yeux**

Provoque de graves lésions des yeux.

### **Sensibilisation cutanée ou respiratoire**

#### **Sensibilisation de la peau**

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### **Sensibilisation des voies respiratoires**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Mutagénicité de la cellule germinale**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Cancérogénicité**

Peut provoquer le cancer par inhalation.

**IARC** Groupe 1: Cancérogène pour l'homme  
Quartz SiO<sub>2</sub> >5µm

14808-60-7



|             |                                                  |            |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|
|             | (Silica dust, crystalline)                       |            |
|             | Groupe 2B : Peut-être cancérogènes pour l'homme  |            |
|             | Dioxyde de titane                                | 13463-67-7 |
| <b>OSHA</b> | Spécifiquement réglementé cancerogène selon OSHA |            |
|             | dioxyde de silicium                              | 7631-86-9  |
|             | (crystalline silica)                             |            |
|             | Spécifiquement réglementé cancerogène selon OSHA |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub> >5µm                     | 14808-60-7 |
|             | (crystalline silica)                             |            |
| <b>NTP</b>  | Connu pour être cancérogène pour l'homme         |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub> >5µm                     | 14808-60-7 |
|             | (Silica, Crystalline (Respirable Size))          |            |

**Toxicité pour la reproduction**

Non répertorié selon les informations disponibles.

**STOT - exposition unique**

Peut irriter les voies respiratoires.

**STOT - exposition répétée**

Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Une exposition prolongée peut causer la silicose.

Une fois sensibilisé, une réaction allergique grave peut survenir même lors d'une exposition de faible niveau.

**Toxicité par aspiration**

Non répertorié selon les informations disponibles.

**Autres informations****Produit:**

Quartz (14808-60-07) : Cette classification n'est pertinente que lors d'une exposition au quartz (dioxyde de silicium) sous forme pulvérulente (poussière ou poudre), incluant également le produit mûri faisant l'objet de sablage, ponçage, découpage ou autres travaux de préparation de surface.

---

**SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES****Écotoxicité**

Donnée non disponible

**Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

**Potentiel bioaccumulatif**

Donnée non disponible



**Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**Autres effets néfastes**

**Produit:**

Information écologique supplémentaire : Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

---

**SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.

Emballages contaminés : Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

---

**SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**Réglementations internationales**

**IATA-DGR**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Code IMDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**Réglementation nationale**

**TDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

---

**SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**

**Liste canadiennes**

La ou les substances suivantes sont assujetties à une déclaration de nouvelle activité importante:  
quinoline 91-22-5

---

**SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS**

**Texte complet d'autres abréviations**



|                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | : États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)                                                                                                                                                                                |
| CA AB OEL        | : Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)                                                                                                                                                           |
| CA BC OEL        | : Canada. LEP Colombie Britannique                                                                                                                                                                                                     |
| CA ON OEL        | : Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.                                                                                                           |
| CA QC OEL        | : Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air                                                                                              |
| OSHA Z-3         | : USA. Occupational Exposure Limits (OSHA) - Table Z-3 Mineral Dusts                                                                                                                                                                   |
| ACGIH / TWA      | : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h                                                                                                                                                                                                |
| CA AB OEL / TWA  | : Limite d'exposition professionnelle de 8 heures                                                                                                                                                                                      |
| CA BC OEL / TWA  | : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h                                                                                                                                                                                                |
| CA ON OEL / LMPT | : Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)                                                                                                                                                                                         |
| CA QC OEL / VEMP | : Valeur d'exposition moyenne pondérée                                                                                                                                                                                                 |
| OSHA Z-3 / TWA   | : 8-hour time weighted average                                                                                                                                                                                                         |
| ADR              | : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS              | : Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL             | : Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50             | : Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS              | : Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA             | : International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG             | : International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50             | : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50             | : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL           | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL              | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT              | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC             | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH            | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC             | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB             | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

Avis au lecteur:

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes.



Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone ci-inclus.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet [www.sika.ca](http://www.sika.ca) ou en téléphonant au 514-697-2610.

Date de révision : 09/29/2022

Format de la date : mm/jj/aaaa

Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.

Numéro de produit : 457,573

CA / 3F